

# CERTIFICADO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS


*CERTIFICAMOS, que nos dias **18 A 21 de FEVEREIRO de 2016**, foi realizada a **higienização e desinfecção** nos CAMINHÕES PIPA da **Transporte de Água Potável Parnaíba Ltda.**, situada na Rua Alberto Frediane, nº 90 - Jardim Frediane - Santana de Parnaíba/SP de acordo com:*

▪ **Comunicado CVS-36** de 27 de Junho de 1991 - Secretaria do Estado da Saúde (Coordenação dos Institutos de Pesquisa) - Centro de Vigilância Sanitária;

▪ **CETESB** - Norma Técnica D3.860

▪ **Recomendações:** Os reservatórios deverão permanecer sempre fechados, impedindo a entrada de insetos, pequenos animais vetores de doenças e outros agentes patogênicos. As tampas devem passar por manutenção sempre que necessário, caso não estejam vedando adequadamente os reservatórios. Em caso de dúvidas quanto à qualidade da água, interromper imediatamente o uso e solicitar vistoria de profissional especializado. **Os mesmos estão listados no verso deste.**

▪ **VALIDADE:** JULHO/2016



**ABASTECH - TECNOLOGIA EM ABASTECIMENTO**  
Antonio Carvalho - Resp. Técnico  
CRQ IV 04443626



**RLS HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA.**  
Ricardo Luiz Silva - Eng.º  
CREA: 0601175356

Rua Andorinha, nº 108 – Jardim Deghi – CEP 06502-180  
Santana de Parnaíba – SP – CNPJ. 07.864.411/0001-74  
[www.abastech.com.br](http://www.abastech.com.br) - [contato@abastech.com.br](mailto:contato@abastech.com.br)

(11) 4153-7987

<b>PLACAS</b>	<b>M³</b>	<b>PLACAS</b>	<b>M³</b>	<b>PLACAS</b>	<b>M³</b>
<b>BXG 3959</b>	<b>10</b>	<b>BZI 2432</b>	<b>10</b>	<b>CQL 1309</b>	<b>18</b>
<b>DAH 4785</b>	<b>10</b>	<b>ETU 5668</b>	<b>10</b>	<b>BXG 3721</b>	<b>20</b>
<b>DPB 8921</b>	<b>10</b>	<b>DAP 2581</b>	<b>15</b>	<b>BHK 0917</b>	<b>20</b>
<b>DPB 9172</b>	<b>10</b>	<b>DDL 8527</b>	<b>15</b>	<b>JMY 0978</b>	<b>25</b>
<b>DAH 4624</b>	<b>10</b>	<b>AGS 7966</b>	<b>18</b>	<b>GQG 4988</b>	<b>30</b>
<b>DPB 9112</b>	<b>10</b>	<b>DPB 8920</b>	<b>20</b>	<b>DBN 9790</b>	<b>30</b>
<b>DPB 8996</b>	<b>10</b>	<b>DAH 4726</b>	<b>20</b>	<b>CLK 9297</b>	<b>30</b>
<b>EGK 7778</b>	<b>10</b>	<b>DPB 9277</b>	<b>20</b>	<b>CLU 0665</b>	<b>30</b>
<b>EPU 4677</b>	<b>10</b>	<b>DPB 9194</b>	<b>20</b>	<b>BTS 7961</b>	<b>30</b>
<b>CPJ 3383</b>	<b>10</b>	<b>BXG 3911</b>	<b>20</b>	<b>BXG 1268</b>	<b>30</b>
<b>BXH 8184</b>	<b>10</b>	<b>CLK 9062</b>	<b>20</b>	<b>DAH 4681</b>	<b>35</b>
<b>ETU 5658</b>	<b>10</b>	<b>BWQ 5532</b>	<b>20</b>	<b>DAH 4618</b>	<b>35</b>
<b>FUB 8985</b>	<b>20</b>	<b>FTY 8026</b>	<b>20</b>	<b>FUY 3767</b>	<b>20</b>
<b>FTM 6245</b>	<b>10</b>	<b>FRP 9413</b>	<b>10</b>		

**OBS.:**

**O Cadastro destes veículos junto à Vigilância Sanitária é dispensado conforme a Portaria CVS nº 04, de 21 de março de 2011, retificada em 31/03/2011, de acordo com Art. 7º, parágrafo 1º.**